

Commune : **SERVANCE-MIELLIN**Rivière : **L' Ognon**

## Rue des Moussières

Commentaires : Au niveau du virage de la rue des Moussières - Enquête d'août septembre 2020

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 240GNARTL\_S\_7**Date de mise à jour :** 23/10/2024**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.68341910 / Y: 47.81150440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 975584.94 / Y: 6752107.73**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.6834191 / Y: 47.8115044**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche**15 Février 1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le niveau d'eau aurait atteint le pied de la route.

### GÉNÉRAL

**Code :** 240GNARTL\_R\_7\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

23/10/2024



Vue du repère

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON  
DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA  
POUR LA DDT70 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** ARTELIA