


Commune : **MELISEY**Rivière : **L' Ognon**

## Anciens sanitaires - place du champ de foire Marche d'entrée

Commentaires : Bâtiment supprimé - Enquête d'avril 2003

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Saône-Doubs**Code** : 240GNARTL\_S\_19**Date de mise à jour** : 23/10/2024**Auteur** : EPTB Saône et Doubs

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 6.58385150 / Y: 47.75169400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 968442.22 / Y: 6745126.38**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.5838515 / Y: 47.751694**Code Hydro**: U10-0400**Rive de référence**: Droite

### 15 Février 1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Au minimum, l'eau est arrivée à ras de la partie supérieure de la marche d'entrée.

**GÉNÉRAL****Code** : 240GNARTL\_R\_19\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB Saône et Doubs

23/10/2024

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA POUR LA DDT70 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : ARTELIA