



Commune : **MELISEY**

Rivière : **L' Ognon**

## 9 rue de l'abattoir - Muret de l'habitation côté rue de l'abattoir

**Commentaires :** Enquête d'août septembre 2020

**1**

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Saône-Doubs

**Code :** 24OGNARTL\_S\_24

**Date de mise à jour :** 23/10/2024

**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.57964870 / Y: 47.75156400

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 968128.28 / Y: 6745097.67

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.5796487 / Y: 47.751564

**Code Hydro:** U10-0400

**Rive de référence:** Droite



**4 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Le niveau a atteint le muret de l'habitation

### GÉNÉRAL

**Code :** 24OGNARTL\_R\_24\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

23/10/2024

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA POUR LA DDT70 -

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme :** ARTELIA



Vue du repère