Commune : **SERVANCE-MIELLIN** | Rivière : **L' Ognon**

18 Avenue de Charles de Gaulle

Commentaires : Enquête d'août septembre 2020

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 24OGNARTL_S_36 **Date de mise à jour :** 23/10/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.68130350 / Y: 47.81273920
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 975420.38 / Y: 6752237.4
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6813035 / Y: 47.8127392
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

4 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le niveau d'eau est monté jusqu'à 10cm dans la niche. Pour les crues fréquentes l'eau n'atteint jamais la niche.

GÉNÉRAL

Code : 24OGNARTL_R_36_1 **Date de mise à jour :** 23/10/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA POUR LA DDT70 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : ARTELIA