


Commune : **SERVANCE-MIELLIN****18 Avenue de Charles de Gaulle**Rivière : **L' Ognon**

Commentaires : Enquête d'août septembre 2020

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 240GNARTL_S_36**Date de mise à jour :** 23/10/2024**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.68130350 / Y: 47.81273920**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 975420.38 / Y: 6752237.4**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.6813035 / Y: 47.8127392**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**4 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le niveau d'eau est monté jusqu'à 10cm dans la niche. Pour les crues fréquentes l'eau n'atteint jamais la niche.**GÉNÉRAL****Code :** 240GNARTL_R_36_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

23/10/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON
DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA
POUR LA DDT70 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** ARTELIA

Vue du repère