



Commune : **BELONCHAMP**

Rivière : **L' Ognon**

## Le Damont - Mur en parpaing entre l'habitation et la rivière

Commentaires : Enquête d'août septembre 2020

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 240GNARTL\_S\_37

Date de mise à jour : 23/10/2024

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.62183160 / Y: 47.77299340

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 971176.56 / Y: 6747620.19

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6218316 / Y: 47.7729934

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



## 15 Février 1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le niveau d'eau a au moins atteint l'avant dernière rangée d'agblo du mur entre la rivière et l'habitation.

### GÉNÉRAL

Code : 240GNARTL\_R\_37\_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

23/10/2024

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA POUR LA DDT70 -**

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : ARTELIA



Vue du repère