

Commune : **MELISEY** | Rivière : **L' Ognon**


## 3 route de Montessau

**Commentaires :** Au niveau du virage de la rue des Moussières - Enquête d'août septembre 2020

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** 240GNDT70\_S\_6      **Date de mise à jour :** 23/10/2024  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.57996770 / Y: 47.75069370  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 968156.54 / Y: 6745002.16  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.5799677 / Y: 47.7506937  
**Code Hydro:** U10-0400      **Rive de référence:** Gauche

**4 Janvier 2018**      Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** D131 - L'eau traverse la route au niveau du 03 route de Monteseau

**GÉNÉRAL**

**Code :** 240GNDT70\_R\_6\_1      **Date de mise à jour :** 23/10/2024  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉES TOPOGRAPHIQUES DES LAISSES DE CRUES. FICHES DÉTAILLÉES - DDT70 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DDT 70