

Commune : **MELISEY** | Rivière : **L' Ognon**


3 route de Montessau

Commentaires : Au niveau du virage de la rue des Moussières - Enquête d'août septembre 2020

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 240GNDT70_S_6 **Date de mise à jour :** 23/10/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.57996770 / Y: 47.75069370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 968156.54 / Y: 6745002.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) X: 6.5799677 / Y: 47.7506937
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Gauche

4 janvier 2018 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : D131 - L'eau traverse la route au niveau du 03 route de Monteseau

GÉNÉRAL

Code : 240GNDT70_R_6_1 **Date de mise à jour :** 23/10/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉES TOPOGRAPHIQUES DES LAISSES DE CRUES. FICHES DÉTAILLÉES - DDT70 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDT 70