



Commune : MELISEY

Rivière : L' Ognon

Impasse de la Noie Corneille - entrée du camping

Commentaires : Enquête d'avril 2003

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 24OGNDT70_S_12

Date de mise à jour : 23/10/2024

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Melisey crue de janvier 2018
2018-01-05_crue_Ognon_0006.jpg
Coord L93 : 968645.419 - 6745475.168
Rue de la Noie Corneille - entrée du camping
Photo du 05/01/2018 à 11h26

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.58677200 / Y: 47.75474700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 968645.42 / Y: 6745475.17

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.586772 / Y: 47.754747

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**4 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : L'eau arrive à l'entrée de l'impassée

GÉNÉRAL

Code : 24OGNDT70_R_12_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

23/10/2024



Melisey crue de janvier 2018
2018-01-05_crue_Ognon_0006.jpg
Coord L93 : 968645.419 - 6745475.168
Rue de la Noie Corneille - entrée du camping
Photo du 05/01/2018 à 11h26

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉES TOPOGRAPHIQUES DES LAISSES DE CRUES. FICHES DÉTAILLÉES - DDT70 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 70