




Commune : MELISEY

Rivière : L' Ognon

3 route de Montessau

Commentaires : Au niveau du virage de la rue des Moussières - Enquête d'août septembre 2020**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 24OGNDT70_S_6**Date de mise à jour :** 23/10/2024**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.57996770 / Y: 47.75069370**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 968156.54 / Y: 6745002.16**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.5799677 / Y: 47.7506937**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche

4 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** D131 - L'eau traverse la route au niveau du 03 route de Monteseau**GÉNÉRAL****Code :** 24OGNDT70_R_6_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

23/10/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : LEVÉES TOPOGRAPHIQUES DES LAISSES DE CRUES. FICHES DÉTAILLÉES - DDT70 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 70