



Commune : **BRIMEUX**Rivière : **La Canche****Le site est situé au Lotissement de la Roseraie****Commentaires** : Le site est un poteau électrique en béton.**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Artois-Picardie**Code** :

00\_Canche\_PHE\_2024\_N°117

**Date de mise à jour** : 04/11/2024**Auteur** : SYMCEA

Le site est un poteau électrique.

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 1.83134406 / Y: 50.44937550**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 616877.85 / Y: 7039715.2**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.8313441 / Y: 50.4493755**Code Hydro**: E54-003-**Rive de référence**: Droite**Février 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **8.66 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : Le repère est localisé sur un poteau en béton.**GÉNÉRAL****Code** :

00\_Canche\_PHE\_2024\_N°117

**Date de mise à jour** :

04/11/2024

**Auteur** : SYMCEA**MARQUE****Visibilité** : Oui**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Oui**PHEC** : Non renseigné

Le repère se trouve au pied d'un poteau électrique

**LE NIVELLEMENT A ÉTÉ EFFECTUÉ PAR LE SYMCÉA, QUI N'EST PAS UN EXPERT GÉOMÈTRE. PAR CONSÉQUENT, LA VALEUR INDIQUÉE EST À TITRE INDICATIF. - 27/02/2024****Méthode** : GPS**Commentaires sur le nivellement** : Le repère a été identifié grâce à la laisse temporaire. Vu la fraîcheur de cette laisse de crue, l'inondation se serait produite en février 2024.**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : La référence de nivellement est à ras du sol.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 8.520 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.140 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 8.66 m