

Commune : **MONTREUIL-SUR-MER**Rivière : **La Canche****Le site est situé au 8 Rue Saint-Gengoult****Commentaires** : Le site est la baie vitrée d'une boutique de Fleurs.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Bassins du Nord**Code** : 00_Canche_PHE_2024_N°121 **Date de mise à jour** : 05/11/2024**Auteur** : SYMCEA

Le site est une baie vitrée.

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 1.76874410 / Y: 50.46867290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 612459.21 / Y: 7041932.36**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.7687441 / Y: 50.4686729**Code Hydro**: E54-003- **Rive de référence**: Droite**Janvier 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **6.64 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Le repère localisé sur une baie vitrée.**GÉNÉRAL****Code** : 00_Canche_PHE_2024_N°121 **Date de mise à jour** : 05/11/2024**Auteur** : SYMCEA**MARQUE****Visibilité** : Oui**État du repère** : Mauvais**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Oui

L'image illustre l'eau stagnante au 27 février 2024, le jour du nivellement.

LE NIVELLEMENT A ÉTÉ EFFECTUÉ PAR LE SYMCÉA, QUI N'EST PAS UN EXPERT GÉOMÈTRE. PAR CONSÉQUENT, LA VALEUR INDIQUÉE EST À TITRE INDICATIF. - 27/02/2024**Méthode** : GPS**Commentaires sur le nivellement** : Selon un témoignage oral, il y avait eu un épisode d'inondation en janvier 2024, dont le niveau d'eau atteint était 30 cm par rapport au sol dans la rue Saint Gengoult. C'était un débordement de La Canche.

Lors du nivellement réalisé le 27 février 2024, l'eau stagnante sur la route était causée par une remontée des égouts pluviaux.

Référence nivelée : Autre type de référence**Description référence du repère** : La référence de nivellement est à ras du sol.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 6.340 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.300 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 6.64 m