




Commune : LEVES

Rivière : L' Eure

Arbuste à proximité de la passerelle, Chemin du Moulin de Longsault.**Commentaires :** L'arbuste est au pied de la passerelle en amont et en rive gauche.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202411180904 **Date de mise à jour :** 18/11/2024**Auteur :** SPC.SACN

Vue depuis la rive gauche.

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.49187365 / Y: 48.47108540**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 588531.3 / Y: 6820044.61**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.4918737 / Y: 48.4710854**Code Hydro:** H4--0200 **Rive de référence:** Gauche**12 octobre 2024**Altitude calculée de l'eau : **120.46 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de débris végétaux sur un arbuste.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202411182100**Date de mise à jour :** 18/11/2024**Auteur :** SPC.SACN**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** SPC Seine aval - Côtiers normands**NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 23/10/2024****Méthode :** Méthode combinée**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 2 cm**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 120.460 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 120.46 m

Débris de végétaux sur un arbuste