

Commune : **SAINT-PREST** | Rivière : **L' Eure**

Support de crémaillère dans lavoir à proximité du pont de la RD 6.

Commentaires : Le lavoir est situé en amont du pont rive droite. La crémaillère est sur le mur (amont) intérieur du lavoir.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202411205733 **Date de mise à jour :** 20/11/2024
Auteur : SPC.SACN



Vue depuis le pont de la RD 6.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.52660276 / Y: 48.48571000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 591128.23 / Y: 6821621.53
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.5266028 / Y: 48.48571
Code Hydro: H4--0200 **Rive de référence:** Droite

11 octobre 2024
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Laisse de crue à 112.5 cm du haut du support en bois (fixé sur le mur) de la crémaillère.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202411200224 **Date de mise à jour :** 21/11/2024
Auteur : SPC.SACN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non



L'eau est à 112.5 cm du haut du support de la crémaillère.

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands