

Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Queffleuth**


53 rue de Brest maison

Commentaires : porte d'entrée maison au 53 rue de Brest

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : DHE2015MO_S_51 **Date de mise à jour :** 22/11/2017
Auteur : SPC VCB



Porte d'entrée de maison au 53 rue de Brest - Photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.83080690 / Y: 48.57494000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196717.4 / Y: 6852307.26
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8308069 / Y: 48.57494
Code Hydro: J2614000 **Rive de référence:** Gauche

3 juin 2018 Altitude calculée de l'eau : **8.83 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse du crue du 03 juin 2018

GÉNÉRAL

Code : DHE2015MO_S_51_2018 **Date de mise à jour :** 03/12/2024
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Oui
PHEC : Non



Laisse sur la porte au 53 rue de Brest à Morlaix (photo SMT)

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES COURS D'EAU DU TRÉGOR ET DU PAYS DE MORLAIX -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

TROTTOIR DEVANT LE 53 RUE DE BREST NIVELÉ EN 2015

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement : Altitude de l'inondation établi grâce à la laisse de crues de juin 2018 (photo SMT) et l'échelle limnimétrique de 2015 (photo de DHE) positionnée pour calculer le niveau de la laisse de crue de décembre 2013
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : trottoir devant le 53 rue de Brest nivelé en 2015
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 7.810 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.020 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.83 m