Commune : **RENNES** | Rivière : **L' Ille**

Maison au 44 canal Saint-Martin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC_35238_237 **Date de mise à jour :** 11/12/2024
Auteur : SPC VCB

Angle de la maison au 44 canal Saint-Martin

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.67832943 / Y: 48.12292080
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 352105.04 / Y: 6790592.42
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.6783294 / Y: 48.1229208
Code Hydro: J71-0300 **Rive de référence:** Gauche

13 1981

Altitude calculée de l'eau : **27.31 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : Lors de la crue de mai 1981, l'eau a soulevé une des portes aval en bois massif (poids d'environ 3 tonnes) qui est venue se bloquer sous le pont de la rue de Saint-Malo provoquant un embâcle et une sur-élévation du niveau de la crue.

GÉNÉRAL

Code : SPC_35238_237_1981 **Date de mise à jour :** 11/12/2024
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : DDE 35 - RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES MAI 1981 - 13/05/1981

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDE 35

ANGLE DE LA MAISON AU 44 CANAL SAINT-MARTIN

Méthode : Non renseigné
Commentaires sur le nivellement : Sur le document de la DDE de 1981, à l'indication du niveau de l'eau +0,15m il est ajouté un ? sans doute pour indiquer une incertitude. Il est donc ajouté une incertitude par défaut de +/- 10cm à cette laisse de crues.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : trottoir à l'angle de la maison au 44 canal Saint-Martin
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 27.160 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.150 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.31 m