




Commune : VICTOT-EN-AUGE

Talus au niveau du 4 chemin du Pont Tonnerre.

Commentaires : Talus en rive droite lorsqu'on entre dans le chemin, au niveau du 4 chemin du Pont Tonnerre, à 14 m à partir du bâtiment situé derrière la mairie

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202501065825 **Date de mise à jour :** 12/11/2025**Auteur :** RDI Calvados**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.01602710 / Y: 49.16297810**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 480057.72 / Y: 6900113.81**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0160271 / Y: 49.1629781**08 décembre 2024**Nature de l'inondation : **Mixte**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Accumulation d'éléments végétaux (feuilles et branches souillés) en sommet de talus, situé à une hauteur estimée de 68 cm par rapport au bord de chaussée

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202501060259**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI Calvados

12/11/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui

accumulation de végétaux en sommet de talus en rive droite