


Commune : **VICTOT-EN-AUGE**Rivière : **La Dorette****Paroi du local à poubelles, chemin du pont du tonnerre.****Commentaires** : Paroi en bois du local à poubelles, partie bac jaune, juste après le poste de transformation, en rive droite du chemin du pont du tonnerre. Le site est constitué par la paroi, à l'intérieur et au fond du local. Celui-ci est non clos.**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202501063358**Date de mise à jour** : 28/05/2025**Auteur** : RDI Calvados

Vue depuis le chemin du Pont du Tonnerre.

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -0.01846773 / Y: 49.16244710**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 479877.57 / Y: 6900061.59**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.0184677 / Y: 49.1624471**Code Hydro**: I1410600**Rive de référence**: Droite**8 décembre 2024**Nature de l'inondation : **Mixte**Altitude calculée de l'eau : **9.53 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : débris de végétaux sur la paroi en bois, au fond du local poubelle, à 55 cm de haut par rapport à la dalle soit 81 cm par rapport au haut de la paroi en bois du local.**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202501063636**Date de mise à jour** :**Auteur** : RDI Calvados

28/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui

débris de végétaux sur la paroi en bois au fond du local poubelle du chemin du pont du tonnerre.

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 23/05/2025**Méthode** : Méthode combinée**Organisme** : SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellement** : Précision instrument: +/- 2 cm.**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Sol au pied de la paroi**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 8.980 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.550 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 9.53 m