

Commune : **GISORS**Rivière : **L' Epte**

Poteau de cloture du SMBEpte, 1 Avenue de Verdun

Commentaires : Dans l'enceinte du SMBEpte.

Poteau de clôture du SMBEpte (Syndicat Mixte du Bassin de l'Epte), au niveau du parking située à l'arrière, derrière le point de rassemblement.

1

Repère(s) sur le site



GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202501154543

Date de mise à jour : 19/02/2025

Auteur : DDT27_inondations



Poteau de cloture du SMBEpte (Syndicat Mixte du Bassin de l'Epte) derrière le point de rassemblement

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.77671760 / Y: 49.28292310

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 610981.3 / Y: 6909944.4

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7767176 / Y: 49.2829231

Code Hydro: H31-0400

Rive de référence: Gauche

**10 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marque de peinture orange réalisée par SMBEpte.

Laisse de crue à 25 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202501155016

Date de mise à jour :

Auteur : DDT27_inondations

19/02/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE DU 10/01/2025 - 10/01/2025

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DDT 27



Marque de peinture orange