

Commune : **BERNIERES-D'AILLY**Rivière : **La Dives**


## Mur gauche de la partie aval du pont de la route du pont d'Angot

**Commentaires :** Site situé en aval du pont soutenant la route du pont d'Angot, en rive gauche de la Dives, sur la commune de Vicques.

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_202501171637**Date de mise à jour :** 28/05/2025**Auteur :** RDI Calvados

mur de la face aval du pont supportant la route d'Angot


### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.07991430 / Y: 48.95092510**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 474481.47 / Y: 6876727.93**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0799143 / Y: 48.9509251**Code Hydro:** I1--0200**Rive de référence:** Gauche**9 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **39.94 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** accumulation de végétaux à 2.48m du le rebord du gare-corps de la face aval de l'ouvrage.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202501174510**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI Calvados

28/05/2025



accumulation de végétaux sur la pile de l'ouvrage

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Moyenne

### NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 23/05/2025

**Méthode :** Méthode combinée**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivelllement :** Précision instrument: +/- 2 cm.**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Garde-corps du pont**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 42.420 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.480 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 39.94 m