

Commune : **VENDEUVRE**Rivière : **Le Laizon**


Porte en bois du lavoir, rue des Douits.

Commentaires : Porte en bois de l'ancien lavoir situé au croisement de la rue des Douits et rue du moulin en contrebas du pont.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202501172823**Date de mise à jour :** 07/10/2025**Auteur :** RDI Calvados

partie en bois de l'ancien lavoir situé rue des Douits à vendevre

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.07418640 / Y: 48.99096570**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 475073.98 / Y: 6881160.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0741864 / Y: 48.9909657**Code Hydro:** I1430600**Rive de référence:** Gauche**9 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **31.95 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** accumulation de végétaux à 47 cm depuis le sol à l'angle entre la porte et le montant en pierre du mur du bâtiment.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202501173453**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI Calvados

28/05/2025



localisation de l'accumulation de végétaux sur la porte

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Moyenne

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 23/05/2025

Méthode : Méthode combinée**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellation :** Précision instrument: +/- 2 cm.**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol au pied de la porte**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 31.480 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.470 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 31.95