

Commune : **POILLEY**Rivière : **La Selune**

## Muret de clôture à gauche du portail d'accès au poste de relevage EU - Rue "Le Pavement"

**Commentaires :** Muret de clôture du poste de relevage des eaux usées (EU) de la rue "Le Pavement" (D107), à gauche du portail barreaudé d'accès au site. En face de la maison "1 Le Pavement 50220 Poilley".

**1**


Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_202501204016    **Date de mise à jour :** 23/10/2025

**Auteur :** L.Sollacaro\_CAMSMN



Vue depuis la rue Le Pavement, en face de la maison au 1

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.29803736 / Y: 48.61840670

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 383351.81 / Y: 6843977.07

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.2980374 / Y: 48.6184067

**Code Hydro:** I9--0200

**Rive de référence:** Gauche

**9 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue temporaire (dépôt de sédiment/végétation) sur le muret de la partie basse de la clôture, à 4,8 cm du sol. La mesure a été prise en étant collé à gauche de la porte du grillage vert.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202501204937

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** L.Sollacaro\_CAMSMN

20/01/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Mauvais

**Pérennité :** Aucune



Dépôt de sédiments/végétation sur le muret