Commune : **CREULLY SUR SEULLES** | Rivière : **La Seulles**

seuil_lavoir_joue_gauche_arrivée_du bourg Creully_D22_vers Crepon_

Commentaires : On arrive de Caen par la D22, on traverse le bourg de CREULLY, on tourne à droite après l'église St Martin de CREULLY. On retrouve la D22 et dans la descente vers la caserne des pompiers, on se trouve dos à une aire de pique nique avec un lavoir en pierre, avant un pont sur la seulle. Il y a un château de l'autre côté de la chaussée.
L'indication du niveau d'eau observé se trouve, quand on arrive dos au lavoir, sur le seuil de celui-ci, côté gauche.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202501271918 **Date de mise à jour :** 27/01/2025
Auteur : RDI Calvados



Plan_Accès_LAVOIR_Creully_par_D22_Direction_Crepon_DDTM14

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.54069968 / Y: 49.28618110
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 442434.28 / Y: 6915392.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5406997 / Y: 49.2861811
Code Hydro: I3--0200 **Rive de référence:**

9 janvier 2025

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : On traverse le bourg de CREULLY, on tourne à droite après l'église St Martin de CREULLY. On retrouve la D22 et dans la descente vers la caserne des pompiers, on se trouve devant une aire de pique nique avec un lavoir en pierre, avant un pont sur la seulle.
Le niveau d'eau observé se trouve, quand on arrive devant le lavoir, au sol sur le seuil de celui-ci, côté gauche. La mesure a été prise 81 cm à partir du haut de la jour gauche du lavoir.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202501275103 **Date de mise à jour :** 30/01/2025
Auteur : RDI Calvados

niveau_eau_sol_81cm_seuil_gauche_LAVOIR_DDTM14

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Aucune