



Commune : CREULLY SUR SEULLES

Rivière : La Seulles



Seuil lavoir joue gauche, D22 vers Crepon.

Commentaires : On arrive de Caen par la D22, on traverse le bourg de CREULLY, on tourne à droite après l'église St Martin de CREULLY. On retrouve la D22 et dans la descente vers la caserne des pompiers, on se trouve dos à une aire de pique nique avec un lavoir en pierre, avant un pont sur la seuille. Il y a un château de l'autre côté de la chaussée. L'indication du niveau d'eau observé se trouve, quand on arrive dos au lavoir, sur le seuil de celui-ci, côté gauche. seuil_lavoir_joue_gauche_arrivée_du_bourg_Creully_D22_vers_Crepon_

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202501271918 **Date de mise à jour :** 12/11/2025**Auteur :** RDI Calvados

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.54069968 / Y: 49.28618110**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 442434.28 / Y: 6915392.9**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5406997 / Y: 49.2861811**Code Hydro:** I3--0200**Rive de référence:****09 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : On traverse le bourg de CREULLY, on tourne à droite après l'église St Martin de CREULLY. On retrouve la D22 et dans la descente vers la caserne des pompiers, on se trouve devant une aire de pique nique avec un lavoir en pierre, avant un pont sur la seuille.

Le niveau d'eau observé se trouve, quand on arrive devant le lavoir, au sol sur le seuil de celui-ci, côté gauche. La mesure a été prise 81 cm à partir du haut de la joue gauche du lavoir.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202501275103**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI Calvados

12/11/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

niveau_eau_sol_81cm_seuil_gauche_LAVOIR_DDTM14