



Commune : CREULLY SUR SEULLES

Rivière : La Seulles

## Pile du Pont de la RD22.


**Commentaires :** On arrive de CREPON par la D22, avant d'arriver à la caserne des pompiers et une usine, on traverse un pont sur la Seulle au pied du panneau d'entrée d'agglomération de CREULLY sur SEULLES.

L'indication du niveau d'eau observé se trouve sur la pile du pont , côté panneau d'entrée d'agglomération de CREULLY.

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_202501272351**Date de mise à jour :** 22/05/2025**Auteur :** RDI Calvados

D22\_pile\_pont\_seulle\_entree\_aggloCREULLY\_DDTM14

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.54114667 / Y: 49.28782160**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 442409.97 / Y: 6915576.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5411467 / Y: 49.2878216**Code Hydro:** I3--0200**Rive de référence:****9 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** On arrive de CREPON par la D22, avant d'arriver à la caserne des pompiers et une usine, on traverse un pont sur la Seulle au pied du panneau d'entrée d'agglomération de CREULLY sur SEULLES.

L'indication du niveau d'eau observé a été repérée sur la paroi de la pile du pont , côté panneau d'entrée d'agglomération de CREULLY. On descend le long du pont et on se penche vers l'eau. La trace d'humidité mesurée est à une distance d'1 mètre plus bas sur la paroi en pierre.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202501300336**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI Calvados

31/03/2025

### MARQUE

**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non

trace\_humidite\_1m\_du\_haut\_pile\_seulle\_CREULLY\_DDTM14