Commune : **CREULLY SUR SEULLES** | Rivière : **La Seulles**

Pile du Pont de la RD22.

Commentaires : On arrive de CREPON par la D22, avant d'arriver à la caserne des pompiers et une usine, on traverse un pont sur la Seulle au pied du panneau d'entrée d'agglomération de CREULLY sur SEULLES.
L'indication du niveau d'eau observé se trouve sur la pile du pont , côté panneau d'entrée d'agglomération de CREULLY.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202501272351 **Date de mise à jour :** 22/05/2025
Auteur : RDI Calvados

D22_pile_pont_seulle_entree_aggloCREULLY__DDTM14

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.54114667 / Y: 49.28782160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 442409.97 / Y: 6915576.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5411467 / Y: 49.2878216
Code Hydro: I3--0200 **Rive de référence:**

9 janvier 2025

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : On arrive de CREPON par la D22, avant d'arriver à la caserne des pompiers et une usine, on traverse un pont sur la Seulle au pied du panneau d'entrée d'agglomération de CREULLY sur SEULLES.
L'indication du niveau d'eau observé a été repérée sur la paroi de la pile du pont , côté panneau d'entrée d'agglomération de CREULLY. On descend le long du pont et on se penche vers l'eau. La trace d'humidité mesurée est à une distance d'1 mètre plus bas sur la paroi en pierre.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202501300336 **Date de mise à jour :** 31/03/2025
Auteur : RDI Calvados

MARQUE

Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné



trace_humidité_1m_du_haut_pile_pont_seulle_CREULLY_DDTM14