

Commune : **CHARLEVAL** | Rivière : **L' Andelle**


Muret de clôture, 9 route de Perriers à Charleval

Commentaires : L'eau est passée au dessus du muret de clôture situé devant la maison.

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202501314457 **Date de mise à jour :** 13/05/2025
Auteur : CONTRIB_01



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38005824 / Y: 49.37674870
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 582333.92 / Y: 6920899.63
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3800582 / Y: 49.3767487
Code Hydro: H32-0400 **Rive de référence:** Droite



10 janvier 2025
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau est passée au dessus du muret de clôture à 45 cm/sol.
 Niveau atteint en contrebas sur la porte de garage du 9 route de Perriers à Charleval. Hauteur par rapport au sol: 42,5cm.
 Relevé fait 1 h après le pic de crue.
 Après comparaison avec les autres laisses nivelées dans la rue, il semble peu probable que l'eau soit passée au dessus du muret. La laisse est douteuse.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202501314847 **Date de mise à jour :** 21/10/2025
Auteur : CONTRIB_01

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune



Leau est passé au dessus du muret à 45 cm/sol