

Commune : CHARLEVAL

Rivière : L' Andelle

Muret de clôture, 9 route de Perriers à Charleval

Commentaires : L'eau est passée au dessus du muret de clôture situé devant la maison.

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Auteur: CONTRIB_01



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 1.38005824 / Y: 49.37674870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 582333.92 / Y: 6920899.63 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3800582 / Y: 49.3767487 Code Hydro: H32-0400 Rive de référence: Droite



10 janvier 2025

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Photographie

Commentaires : L'eau est passée au dessus du muret de clôture à 45 cm/sol.

Niveau atteint en contrebas sur la porte de garage du 9 route de Perriers à Charleval. Hauteur par rapport au sol: 42,5cm.

Relevé fait 1 h après le pic de crue.

Après comparaison avec les autres laisses nivelées dans la rue, il semble peu probable que l'eau soit passée au dessus du muret. La laisse est douteuse.

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_202501314847

Date de mise à jour :

Auteur : CONTRIB_01 21/10/2025



Leau est passé au dessus du muret à 45 cm/sol

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune