

Commune : **CHARLEVAL** | Rivière : **L' Andelle**

## Muret de clôture, 9 route de Perriers à Charleval

**Commentaires :** L'eau est passée au dessus du muret de clôture situé devant la maison.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202501314457    **Date de mise à jour :** 13/05/2025  
**Auteur :** CONTRIB\_01



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.38005824 / Y: 49.37674870  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 582333.92 / Y: 6920899.63  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.3800582 / Y: 49.3767487  
**Code Hydro:** H32-0400    **Rive de référence:** Droite

**10 janvier 2025**    Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** L'eau est passée au dessus du muret de clôture à 45 cm/sol.  
 Niveau atteint en contrebas sur la porte de garage du 9 route de Perriers à Charleval. Hauteur par rapport au sol: 42,5cm.  
 Relevé fait 1 h après le pic de crue.  
 Après comparaison avec les autres laisses nivelées dans la rue, il semble peu probable que l'eau soit passée au dessus du muret. La laisse est douteuse.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202501314847    **Date de mise à jour :** 21/10/2025  
**Auteur :** CONTRIB\_01



Leau est passé au dessus du muret à 45 cm/sol

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non  
**Visibilité :** Oui    **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Aucune