



Commune : SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT

## Ateliers municipaux

2

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB\_S\_202502205607

Date de mise à jour : 20/02/2025

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.30014634 / Y: 44.46453940

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 564782.67 / Y: 6375398.32

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3001463 / Y: 44.4645394



23 juin 2023

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Crue du ruisseau de Bondoire

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202502205714

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

20/02/2025

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017



auteur photo : DDT46



Commune : SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT

## Ateliers municipaux

2

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB\_S\_202502205607

Date de mise à jour : 20/02/2025

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.30014634 / Y: 44.46453940

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 564782.67 / Y: 6375398.32

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3001463 / Y: 44.4645394



2 février 2021

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202502215930

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

21/02/2025



auteur photo : DDT46

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

### INITIAL

Commentaires sur le niveling : La laisse de crue se trouvait 97cm au-dessus de la dalle en béton.

Référence nivélée : Marque d'inondation