



Commune : SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT

Ateliers municipaux

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_202502205607

Date de mise à jour : 20/02/2025

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.30014634 / Y: 44.46453940

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 564782.67 / Y: 6375398.32

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3001463 / Y: 44.4645394



23 juin 2023

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Crue du ruisseau de Bondoire

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202502205714

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

20/02/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017



auteur photo : DDT46



Commune : SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT

Ateliers municipaux

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_202502205607

Date de mise à jour : 20/02/2025

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.30014634 / Y: 44.46453940

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 564782.67 / Y: 6375398.32

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3001463 / Y: 44.4645394



2 février 2021

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202502215930

Date de mise à jour : 21/02/2025

Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

INITIAL

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 97cm au-dessus de la dalle en béton.

Référence nivelée : Marque d'inondation



auteur photo : DDT46