

Commune : **SARE** | **Istilarte, maison, sous appentis**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
 ---  
**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne  
**Code :** 25GAD\_NV7\_S\_17      **Date de mise à jour :** 04/03/2025  
**Auteur :** SPC GAD



**GÉOLOCALISATION**  
 ---  
**Coordonnées WGS84 :** X: -1.57400140 / Y: 43.30245520  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 328853.78 / Y: 6255562.63  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -1.5740014 / Y: 43.3024552

**4 mai 2007**      Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Code laisse : SA3 - Vue sur la face opposée à la rivière. Sur la porte, la crue a laissé une trace nette (flèches blanches). Elle est à 0.44m au-dessus du bas de la porte.

**GÉNÉRAL**  
 ---  
**Code :** 25GAD\_NV7\_R\_17\_1      **Date de mise à jour :** 04/03/2025  
**Auteur :** SPC GAD



**MARQUE**  
 ---  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE LA CRUE DE LA NIVELLE DU 4 MAI 2007 - 01/10/2010**  
 ---  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** K. MARONNA