



Commune : **SARE**

## Istilarte, maison, sous appentis

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne

**Code :** 25GAD\_NV7\_S\_17

**Date de mise à jour :** 04/03/2025

**Auteur :** SPC GAD



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.57400140 / Y: 43.30245520

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 328853.78 / Y: 6255562.63

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.5740014 / Y: 43.3024552



**4 mai 2007**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Code laisse : SA3 - Vue sur la face opposée à la rivière. Sur la porte, la crue a laissé une trace nette (flèches blanches). Elle est à 0.44m au-dessus du bas de la porte.

### GÉNÉRAL

**Code :** 25GAD\_NV7\_R\_17\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GAD

04/03/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE LA CRUE DE LA NIVELLE DU 4 MAI 2007 - 01/10/2010**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** K. MARONNA