

Commune : **SARE** | **Istilarte, maison, sous appentis**

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 25GAD_NV7_S_17 **Date de mise à jour :** 04/03/2025
Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: -1.57400140 / Y: 43.30245520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 328853.78 / Y: 6255562.63
Coordonnées RGF93 (ETRS89) X: -1.5740014 / Y: 43.3024552

4 mai 2007 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code laisse : SA3 - Vue sur la face opposée à la rivière. Sur la porte, la crue a laissé une trace nette (flèches blanches). Elle est à 0.44m au-dessus du bas de la porte.

GÉNÉRAL

Code : 25GAD_NV7_R_17_1 **Date de mise à jour :** 04/03/2025
Auteur : SPC GAD



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE LA CRUE DE LA NIVELLE DU 4 MAI 2007 - 01/10/2010

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : K. MARONNA