



Commune : **SORNAY**

Rivière : **L' Ognon**

## Banne maison individuelle vers le pont RD187

**Commentaires :** Repère de crue identifié par le bureau d'études Beture-Cerec en 1999 pour le compte de la DDT70.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Saône-Doubs

**Code :** 25OGNDT25\_S\_1

**Date de mise à jour :** 21/05/2025

**Auteur :** EPTB Saône et Doubs




Photo du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.70457610 / Y: 47.26739160

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 904454 / Y: 6688732.99

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.7045761 / Y: 47.2673916

**Code Hydro:** U10-0400

**Rive de référence:** Droite



**1983**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Le propriétaire indique à la DDT25 en 2011 que 27cm ont été observés dans la maison (la mesure de l'altitude est cependant conservée)

### GÉNÉRAL

**Code :** 25OGNDT25\_R\_1\_1

**Date de mise à jour :** 21/05/2025

**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné



Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme :** DDT 25