Commune : **MARNAY** | Rivière : **L' Ognon**

2 rue Victor Hugo

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_22 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.77405840 / Y: 47.28954050
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 909618 / Y: 6691374
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7740584 / Y: 47.2895405
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : En décembre 1982 (sûr), l'eau à approché de 3cm la limite gris jaune à coté de la porte. soit env. 80cm sur niveau rue. En 1983, c'était « un peu moins ». En 1953, l'eau à traversé la rue de Besangon. Des accroches pour passerelles ont été installées sur les façades juste au au début de la rue Victor Hugo, pour passer à pieds secs.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_22_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25

Commune : **MARNAY** | Rivière : **L' Ognon**

2 rue Victor Hugo

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_22 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.77405840 / Y: 47.28954050
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 909618 / Y: 6691374
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7740584 / Y: 47.2895405
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : une dizaine de cm d'eau dans la maison. (soit 10cm + 38cm + TN)

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_22_2 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25