

Commune : **MARNAY**Rivière : **L' Ognon****A l'arrière du 63 grande rue****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_26

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.77459640 / Y: 47.28996000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 909657 / Y: 6691422

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7745964 / Y: 47.28996

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**1953**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Les parents de la propriétaire ont observé 40 à 50 cm d'eau dans la maison (niveau plancher = seuil) soit TN + 37 +40cm. les seules fois où la maison à eu de l'eau sont 1910 et 1953 (en 1953 les arches du pont étaient bouchées par l'eau).**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25_R_26_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDT 25