



Commune : BRUSSEY

Rivière : L' Ognon

6 rue du Moulin (maison de la nature)


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_37**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.80791740 / Y: 47.29446400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 912156 / Y: 6692011**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.8079174 / Y: 47.294464**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**1983**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau à presque atteint (à qq cm près) le sommet de la plateforme surplombant l'Ognon. La maison de la nature était en chantier au printemps 1983. Il y a un petit bout d'échelle sous la plateforme. Le seuil en béton (Sud) à été fait en 1985, le seuil en enrochement (adjacent) refait en 1985.

GÉNÉRAL**Code :** 250GNDT25_R_37_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25