Commune : **BRUSSEY** | Rivière : **L' Ognon**

6 rue du Moulin (maison de la nature)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_37 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.80791740 / Y: 47.29446400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 912156 / Y: 6692011
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8079174 / Y: 47.294464
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

1983

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau à presque atteint (à qq cm près) le sommet de la plateforme surplombant l'Ognon. La maison de la nature était en chantier au printemps 1983. Il y à un petit bout d'échelle sous la plateforme. Le seuil en béton (Sud) à été fait en 1985, le seuil en enrochement (adjacent) refait en 1985.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_37_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25