



Commune : PIN

Rivière : L' Ognon

Sous-sol de la maison le long de l'Ognon (proche 2 route de Marnay)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_61

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86063860 / Y: 47.31601200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916051 / Y: 6694546

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8606386 / Y: 47.316012

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



Décembre 2010

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : Le propriétaire pense que cette marque est celle de décembre 2010 (n'a pas de date pour les autres marques). La marque du haut, située 21cm au-dessus de celle-ci, est également visible sur un des murs vers un compteur électrique. Il y a aussi une marque (traces végétation) à côté de la porte d'accès au sous-sol.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_61_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDT 25



Photo du repère