



Commune : PIN

Rivière : L' Ognon

Sous-sol de la maison le long de l'Ognon (proche 2 route de Marnay)

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_61**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86063860 / Y: 47.31601200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 916051 / Y: 6694546**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.8606386 / Y: 47.316012**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite

Décembre 2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le propriétaire pense que cette marque est celle de décembre 2010 (n'a pas de date pour les autres marques). La marque du haut, située 21cm au-dessus de celle-ci, est également visible sur un des murs vers un compteur électrique. Il y a aussi une marque (traces végétation) à côté de la porte d'accès au sous-sol.

GÉNÉRAL

Code : 250GNDT25_R_61_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25