

Commune : PIN

Rivière : L' Ognon

Pont sous la RD11 (grande rue)

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Auteur : EPTB Saône et Doubs





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86645450 / Y: 47.31676930 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916487 / Y: 6694645.99 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8664545 / Y: 47.3167693 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite



1953

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : Photographie


Commentaires : Au niveau de la première arche du pont côté Pin, face amont. L'eau approche l'arche de 25cm (tablier du pont moins 1,3m). photo du journal La République 11 au 14 juin 1953 (Archives Départementales du Doubs)

GÉNÉRAL

Code: 250GNDT25_R_62_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs 21/05/2025



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme: DDT 25