

Commune : **PIN** | Rivière : **L' Ognon**

Maison en amont de la RD11, angle du bâtiment

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_64 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86722320 / Y: 47.31727280
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916543 / Y: 6694704
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8672232 / Y: 47.3172728
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

18 décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Hauteur de 109 cm mesurée à l'angle du bâtiment (reportée également sur une réglette en bois). Ce niveau correspond approximativement (à 2-3cm près) au sommet du muret de clôture situé devant la propriété. Hauteur relevée le 18 décembre 1982.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_64_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25

Commune : **PIN** | Rivière : **L' Ognon**

Maison en amont de la RD11, angle du bâtiment

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_64 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86722320 / Y: 47.31727280
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916543 / Y: 6694704
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8672232 / Y: 47.3172728
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

Février 1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Hauteur de 81 cm mesurée à l'angle du bâtiment (reportée également sur une règlette en bois).

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_64_2 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25

Commune : **PIN** | Rivière : **L' Ognon**

Maison en amont de la RD11, angle du bâtiment

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_64 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86722320 / Y: 47.31727280
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916543 / Y: 6694704
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8672232 / Y: 47.3172728
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

Février 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Hauteur de 55 cm mesurée à l'angle du bâtiment (reportée également sur une règlette en bois).

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_64_3 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25

Commune : **PIN** | Rivière : **L' Ognon**

Maison en amont de la RD11, angle du bâtiment

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_64 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86722320 / Y: 47.31727280
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916543 / Y: 6694704
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8672232 / Y: 47.3172728
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

26 mai 1983

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Hauteur de 48 cm mesurée à l'angle du bâtiment (reportée également sur une règlette en bois).

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_64_4 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25