



Commune : PIN

Rivière : L' Ognon

Maison en amont de la RD11, seuil de l'habitation

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_65**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.86690520 / Y: 47.31727170**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 916519 / Y: 6694703**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.8669052 / Y: 47.3172717**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Il manquait quelques cm pour que l'eau ne rentre dans l'habitation (niveau médian de la petite marche devant les portes). Le niveau correspond également à la margelle du petit bassin devant la bâtie.

GÉNÉRAL

Code : 250GNDT25_R_65_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25