



Commune : PIN

Rivière : L' Ognon

**2 rue du sauveur****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25\_S\_70

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 5.86740960 / Y: 47.31803390

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916554 / Y: 6694789

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8674096 / Y: 47.3180339

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**1999**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Témoignage oral

**Commentaires :** L'eau a dépassé le seuil du garage d'environ 15 cm. Le propriétaire pense que c'était en 1999. Il affirme que l'eau remonte des canalisations (il y a un regard vers le carrefour D11/D15) avec en plus du ruissellement du coteau (au Nord). Le niveau de la D15 semble effectivement exclure un débordement direct de l'Ognon.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_70\_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDT 25