

Commune : **VREGILLE** | Rivière : **L' Ognon**

**1** rue principale, jardin

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_73      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 5.89095990 / Y: 47.31871990  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 918329 / Y: 6694930  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8909599 / Y: 47.3187199  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**1983**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : Le propriétaire au n°5 rue principale (maison au N-O) indique que l'eau à approché de 50cm le piquet du bas de l'étendage dans le jardin du n°1.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_73\_1      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 25