	Commune : MONCLEY	Rivière : L' Ognon
	Chemin du moulin, bucher au nord de l'avant-dernier bâtiment	

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_82 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.89218310 / Y: 47.31167190
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 918450 / **Y:** 6694151
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8921831 / Y: 47.3116719
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Gauche

	2010	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Témoignage oral
	Commentaires : L'eau à atteint l'angle le plus bas (Est) du bûcher.		

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_82_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25