



Commune : **CUSSEY-SUR-L'OGNON**

Rivière : **L' Ognon**

Jardin de la maison en aval du pont, 2 rue de l'abreuvoir

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_92

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.93824070 / Y: 47.34075660

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 921807 / Y: 6697508

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9382407 / Y: 47.3407566

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche



2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau à à tout juste atteint le sommet de la pente vers le canal, sans atteindre la ligne entre les deux statues.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_92_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25