



Commune : CUSSEY-SUR-L'OGNON

Rivière : L' Ognon

Arbre dans le jardin de la maison en aval du pont, 2 rue de l'abreuvoir

1

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_94**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.93819550 / Y: 47.34065860**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 921804 / Y: 6697497**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.9381955 / Y: 47.3406586**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche

Février 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** OU 2001 ? 'eau à atteint l'arbre, lors de la crue la plus forte de ces dernières décennies (en dehors de 1982- 1983).

GÉNÉRAL

Code : 250GNDT25_R_94_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25