



Commune : **CUSSEY-SUR-L'OGNON**

Rivière : **L' Ognon**

Façade de la maison en aval du pont, 2 rue de l'abreuvoir

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_95

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.93820140 / Y: 47.34052330

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 921805 / Y: 6697482

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9382014 / Y: 47.3405233

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche



1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Cette crue est la plus forte qu'à observée la propriétaire. Le niveau d'eau à approché de 3cm le seuil de la porte. Sur la photo la plus proche du pic de crue, l'eau atteint la façade principale et se rapproche du porche d'entrée. Le seuil est à 43 cm du sol au pied de l'escalier.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_95_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25



Photo du repère